

Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

Al presidente del consiglio regionale
Lorenzo Sospiri

INTERPELLANZA di iniziativa del Consigliere Regionale del gruppo "Movimento 5 Stelle" Francesco Taglieri

Oggetto: Criticità nella UOSD di Gastroenterologia ed Endoscopia Interventistica dell'Ospedale "Renzetti" di Lanciano.

PREMESSO CHE

- La UOSD di Gastroenterologia ed Endoscopia Interventistica dell'Ospedale "Renzetti" di Lanciano fornisce annualmente circa 9000 prestazioni tra cui 4000 ecografie e 3000 endoscopie, ha un ambulatorio che è centro di riferimento per la celiachia, è uno dei due centri nella ASL02 in grado di eseguire biopsie epatiche ecoguidate, ed eroga servizi di ambulatorio a circa 100 pazienti MICI (Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali).

OSSERVATO CHE

- La suddetta UOSD di Gastroenterologia è ubicata in una struttura fatiscente, con muri lesionati e mai riparati, con il pavimento sconnesso, priva di climatizzazione e di qualsiasi tipo di coibentazione, compreso il solaio superiore, con infissi non più in grado di trattenere la pioggia e con impianti tecnici altrettanto fatiscenti e inadeguati.

RILEVATO CHE

- La sala di disinfezione delle attrezzature endoscopiche non dispone di una cappa aspirante, costringendo i lavoratori all'utilizzo di maschere antigas durante la manipolazione dell'acido peracetico utilizzato nel processo.
- I cavi elettrici sono posati in canaline esterne e non risulta esserci un nodo equipotenziale funzionante per la protezione dei pazienti da correnti di dispersione.
- I due apparati di lavaggio per gli endoscopi non possono essere utilizzati contemporaneamente per la mancanza di pressione dell'impianto idraulico e l'aria compressa necessaria al loro funzionamento è fornita da bombole da sostituire mediamente ogni due giorni.
- Le sale endoscopiche devono rispettare una normativa che prevede dei requisiti equivalenti a quelli delle sale operatorie, tra cui un pavimento antistatico, un impianto di climatizzazione che garantisca

Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

una temperatura sempre compresa tra i 20 e i 24 °C con una umidità relativa tra il 40 e il 60%.

- L'uso di elettrobisturi a radiofrequenza richiede diversi accorgimenti tra cui la presenza di un pavimento antistatico, lettini antistatici e l'equipotenzialità delle superfici che possono venire a contatto con il paziente

CONSIDERATO CHE

- Il reparto riesce a fornire le prestazioni indicate nonostante importanti carenze di organico. Due unità infermieristiche possono essere adibite solo a mansioni di segreteria per problemi di salute. Un dirigente medico è "in prestito" dal reparto della struttura di Atesa, al momento chiuso, e uno andrà in pensione a Febbraio 2021. Manca il primario da oltre un anno, e non si è ancora provveduto ad organizzare il concorso.
- Le attrezzature sono obsolete, in parte addirittura in affitto. Dal reparto oggi chiuso ad Atesa potrebbero essere facilmente recuperati e trasferiti al reparto di Lanciano tre strumenti, una colonna endoscopica, un elettrobisturi e due sistemi lavaendoscopia, dal momento che per lo stesso reparto di Atesa è stato disposto l'acquisto di strumentazione nuova.

Tanto premesso, osservato e considerato:

INTERPELLA

Il Presidente della Giunta Regionale e/o il Componente la Giunta Regionale preposto assessore Nicoletta Veri per chiedere:

1. Quali misure intende adottare la regione Abruzzo per sanare le criticità evidenziate e riqualificare e attrezzare adeguatamente un reparto che fornisce una mole di servizi non indifferente in condizioni sempre più difficili? In che tempi? Con che modalità?
2. Quando verrà indetto il concorso per il primario della UOSD di Gastroenterologia?
3. Quali garanzie potranno essere date sull'erogazione qualitativa delle prestazioni interne ed esterne vista la conclamata carenza di personale?

L'Aquila, 15/10/2020

IL CONSIGLIERE REGIONALE FIRMATARIO

Francesco Taglieri

